

INDICAÇÃO Nº 104 /2026

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Roraima que seja atendida a solicitação de manutenção estrutural na biblioteca e da central de ar-condicionado da Escola Estadual de 1º e 2º graus Ana Libória, localizada no município de Boa Vista/RR.

INDICO, nos termos do artigo 202 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Roraima, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Roraima que seja atendida, a solicitação de manutenção estrutural da biblioteca da Escola Estadual 1º e 2º graus Ana Libória, especialmente no que se refere à climatização, reparos estruturais e condições sanitárias adequadas.

Sala das Sessões, 31 de março de 2026.

RENATO SILVA
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Escola Estadual de Ana Libória, localizada na Avenida Venezuela, s/n, bairro Mecejana, em Boa Vista – RR, atende uma média de 1.330 estudantes do Ensino médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos), com ensino presencial nos turnos diurno e noturno. Ainda que tenha passado por uma revitalização recentemente, apresenta uma situação que necessita de atenção: a biblioteca encontra-se sem central de ar-condicionado e sem ventiladores, desde o início do ano letivo (2026), tornando o ambiente inadequado para estudo e permanência dos alunos nesse setor.

Além disso, há relatos de alunos da presença de “tapirus” (larvas) caindo do teto, evidenciando falta de higiene e colocando em risco a saúde da comunidade escolar. A estrutura física também apresenta problemas, especialmente no teto, com risco de queda, situação que se agrava no período chuvoso

Dessa forma, diante desse cenário de descaso, a falta de condições adequadas compromete diretamente o processo de ensino-aprendizagem, bem como a segurança de alunos e servidores. Portanto, é necessária a adoção de medidas urgentes para garantir um ambiente digno, limpo e seguro para todos.

Sala das Sessões, 31 de março de 2026.

RENATO SILVA
Deputado Estadual

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
ANEXO I**



Figura 1: Placa de central de ar-condicionado caindo e quebrada. Fonte: Reprodução.

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
ANEXO II**



*Figura 2: Parte da central de ar- condicionado caindo e com a fiação elétrica aparecendo.
Fonte: Reprodução.*

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
ANEXO III**



Figura 3: Pisos das salas de aulas sujos e sem limpeza. Fonte; Reprodução