

Deputada Estadual  
**Joilma**  
Teodora

## INDICAÇÃO Nº 277 /2025

A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no ar. 218, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência que, após ouvido o Plenário, seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) do Estado de Roraima, a seguinte indicação:

**“Sugere reparos na BR-174 no sentido de Rorainópolis/Nova Colina depois da vicinal 4, devido depressão na Rodovia.”**

### JUSTIFICATIVA

A presente indicação objetiva solicitar ao DNIT melhorias das condições da BR-174, especialmente no trecho da rodovia localizada no sentido Rorainópolis/Nova Colina depois da vicinal 4, devido depressão na Rodovia.

Condutores denunciaram por meio de um vídeo enviado à FolhaBV, a existência de uma depressão na pista, localizada na BR-174 sentido Nova Colina, no município de Rorainópolis, que no último sábado (09), provocou o capotamento de um carro nesse trecho.



Trecho na BR-174 é no sentido de Rorainópolis/Nova Colina depois da vicinal 4

Fonte: Folhabv

Os motoristas relataram que já houve outros acidentes e que a falta de manutenção tem causado preocupação, pois aumenta a possibilidade de ter mais ocorrências. Sem nenhuma sinalização indicando uma depressão na pista, o vídeo mostra que há um grande declive no asfalto, seguido de uma elevação na estrada.

Seja pelo tráfego intenso de veículos de diversos portes, seja pelas condições climáticas atuais, pedimos providências com urgência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) nesse trecho da BR 174.

Diante disto, indico Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) do Estado de Roraima que se sensibilize por essa situação com o objetivo de saná-la e colocando-a entre as prioridades do planejamento de localidades a serem contempladas com estes serviços.

**Joilma Teodora**  
Deputada Estadual

Boa Vista-RR, 13 de agosto de 2025.