

INDICAÇÃO Nº¹⁷⁴ /2026

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Roraima que seja reformada a Ponte sobre o Rio Cauamé, localizada na RR 343, no município de Alto Alegre – RR.

INDICO, nos termos do artigo 202 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Roraima que determine aos órgãos competentes a adoção de medidas necessárias para reforma da ponte sobre o Rio Cauamé, localizada na RR 343, no município de Alto Alegre – RR.

Sala das Sessões, 12 de maio de 2026.

RENATO SILVA
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A estrutura da ponte sobre o Rio Cauamé, localizada na RR 343, no município de Alto Alegre - RR está comprometida. A ponte sobre o Rio Cauamé, que tem aproximadamente, 100 metros de extensão é o principal acesso para Comunidade Indígena do Boqueirão e Vila do Taiano, interligando essas localidades as demais regiões do Estado de Roraima. A ponte, que apresenta vários danos em sua estrutura é única alternativa para garantir o tráfego de veículos e pedestres, para as comunidades indígenas e transporte escolar para os alunos.

Segundo relatos, nas redes sociais, nesta sexta-feira, dia 10 de abril, a estrutura apresenta problemas e a situação tende a se agravar com o início do período chuvoso, o que pode comprometer o tráfego de veículos e o acesso às comunidades. Os moradores relatam que há 02 anos foi realizada a reforma da ponte do Rio Cauamé, mas com o tráfego de máquinas e veículos pesados, a estrutura da ponte apresenta buracos no assoalho, ausência de rodeiros e falhas no guarda-rodas.

Em virtude da importância dessa ponte para a região Centro Oeste do Estado de Roraima, é urgente a sua reforma, pois, caso o problema se agrave e não seja mais permitido o tráfego por essa via, a única opção será pela BR-174, o que encarecerá os produtos e viagens de quem mora nas proximidades da RR 343. É importante, que as autoridades responsáveis iniciem a reforma da ponte, para garantir a segurança da comunidade escolar, a trafegabilidade e desenvolvimento de comerciantes e produtores rurais.

Sala das Sessões, 12 de maio de 2026.

RENATO SILVA
Deputado Estadual

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ANEXO I



Figura 1: Ponte com Guarda-rodas ausente e se esfarelando. Fonte: Instagram

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ANEXO II



Figura 2: Ponte com ausência de assoalho e rodeiros; Fonte: Instagram.




Figura 3: Imagem ilustrativa das partes estruturais de uma ponte de madeira; Fonte: DERMAT (1979).



Figura 4: Buraco no assoalho da ponte do Rio Cauamé. Fonte: Instagram