



257
INDICAÇÃO Nº / 2024

Com amparo no art. 218 do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento a Sua Excelência Senhor Diretor Presidente da Roraima Energia, da seguinte Indicação:

- PROMOVER ORDENAMENTO DOS POSTES E DA FIAÇÃO LOCALIZADOS EM FRENTE À SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO EM RORAIMA - BOA VISTA.

JUSTIFICATIVA

A organização dos postes de luz e da fiação aérea não se trata apenas de estética, mas sim de uma questão de segurança, confiabilidade e eficiência. Diversos benefícios acompanham essa organização, impactando positivamente a vida da comunidade.

Fios soltos ou mal organizados podem entrar em contato com a vegetação ou com pessoas, causando choques elétricos graves. A organização adequada elimina esse risco, protegendo pedestres, motoristas e trabalhadores em áreas públicas. Outrossim, fios danificados ou mal conectados são mais propensos a falhas, causando interrupções no fornecimento de energia. A organização da fiação garante conexões mais seguras e confiáveis, reduzindo a incidência de quedas de luz.

Nesse contexto, em visita recente Avenida Ville Roy, 7984 (em frente à Superintendência do Patrimônio da União em Roraima) foram colhidas as seguidas imagens:





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA

GABINETE DEPUTADO ARMANDO NETO



Como pode se perceber, a situação atual apresenta diversos riscos à segurança da população, além de prejudicar a estética urbana e a confiabilidade do fornecimento de energia. Há fios soltos pendurados nos postes e cruzados entre si, o que aumenta consideravelmente o risco de choques elétricos e incêndios.

Assim sendo, indico que seja realizado o ordenamento adequado dos postes e da fiação localizado no endereço citado.

Sala das Sessões, data constante do sistema.

ARMANDO NETO

Deputado Estadual