



INDICAÇÃO Nº 322 DE 2024

Senhor Presidente, venho, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com amparo no Art. 202 do Regimento Interno deste Poder, solicitar a Vossa Excelência, que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Roraima a seguinte indicação:


Reforma e revitalização das instalações da Escola Estadual José Bonifácio (Distrito de Santa Maria do Boiaçu, Rorainópolis/RR).

JUSTIFICATIVA

A Escola Estadual José Bonifácio, localizada no Distrito de Santa Maria do Boiaçu, Rorainópolis/RR, necessita da reforma e revitalização, uma vez que enfrenta diversos problemas na estrutura, como infiltrações, rede de dejetos (foça) quase cheia, forro deteriorado, estrutura da caixa de água danificada, banheiros insalubres, pintura descascada, entre outros problemas estruturais, com amparo no Ofício de Solicitação e fotos encaminhados pelo Gestor Escolar da referida instituição de ensino.

Ante o exposto, **INDICO**, na forma regimental, a reforma e revitalização desta unidade escolar, para melhor conforto dos alunos, assim como professores e demais servidores, contribuindo, assim, como o processo de aprendizagem.

Sala de Sessões, 15 de julho de 2024

Documento assinado digitalmente
 ISAMAR PESSOA RAMALHO JUNIOR
Data: 16/07/2024 12:15:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ISAMAR JÚNIOR
Deputado Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO - SEED
ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO
"AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"



EEJB/OFÍCIO Nº 067/2024

SANTA MARIA DO BOIAÇÚ- RR, 30/06/2024

ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO

PARA: DEP. ISAMAR JUNIOR




OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE REVITALIZAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA


AO CUMPRIMENTAR CORDIALMENTE, VENHO ATRAVÉS DESTA OFÍCIO SOLICITAR A REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ BONIFÁCIO (DISTRITO DE SANTA MARIA DO BOIAÇÚ RORAINÓPOLIS-RR) QUE TEVE SUA FUNDAÇÃO NO ANO DE 1945. NOSSA ESCOLA ESTAR COM PROBLEMAS FÍSICOS, COMO INFILTRAÇÕES, REDE DE DEJETOS (FOÇA) QUASE CHEIA, FORRO SE DETERIORANDO, ESTRUTURA DAS CAIXAS D'ÁGUA DANIFICADAS DEVIDO UMIDADE NA MADEIRA, BANHEIROS DANIFICADOS, PINTURA DA ESCOLA DESCASCANDO. E NECESSÁRIO A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA FOÇA, POIS, A CISTERNA QUE FOI ADAPTADA COMO FOÇA ESTAR QUASE CHEIA, UM DEPOSITO PARA ARMAZENEM DE ALIMENTOS E UMA ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA DE CONCRETO. VENHO SOLICITAR A CONSTRUÇÃO DE UM MURO OU CERCA PARA SEPARAR O PATRIMÔNIO DA ESCOLA, DOS TERRENOS PARTICULARES. OS ALUNOS E PAIS SOLICITAM DA GESTÃO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA PARA QUE POSSAM PRATICAR AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA OU MESMO MELHOR O POTENCIAL ESPORTIVO DOS ALUNOS/ATLETAS QUE REPRESENTAM A ESCOLA TODOS OS ANOS NO JOGOS ESCOLARES DE RORAIMA. EM NOME DOS ALUNOS E SERVIDORES, VENHO COM TODA HUMILDADE SOLICITAR ESSAS MELHORIAS. EM ANEXO ESTAR AS FOTOS DA ESCOLA.

ANEXO DE FOTOS



A Escola Estadual José Bonifácio não tem muro delimitando seu perímetro, precisa-se construir alguma cerca ou muro.










Cisterna de água que foi transformada em foça, faltando aproximadamente um metro para transbordar.






Sala precisando ser forrada.



As tintas estão saindo das paredes da escola



O forro da Escola estar se deteriorando.






Os banheiros precisam de uma reforma.



A estrutura de suporte das Caixas D'água está danificada devido a umidade e cupins.



Infiltrações de água nas paredes externas.





A escola possui 07 centrais de ar, que precisam ser limpas e feita do a manutenção. Os vidros das janelas precisam ser trocadas, pois algumas já foram quebradas.

Atenciosamente,

Glauber Kaian Almeida Batista

Gestão

Glauber Kaian Almeida Batista
Gestor Escolar
Decreto nº 97 - P de 16/02/2024
Escola Estadual José Bonifácio