

INDICAÇÃO Nº 101 /2026

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Roraima que seja realizados serviços de Recuperação e Patrolamento na Vicinal Piedade, localizada na Vila São Silvestre, no município do Alto Alegre – RR.

INDICO, nos termos do artigo 202 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Roraima que determine aos órgãos competentes a adoção de medidas necessárias para serviços de Recuperação e Patrolamento na Vicinal Piedade, localizada na Vila São Silvestre, no município do Alto Alegre – RR.

Sala das Sessões, 27 de março de 2026.

RENATO SILVA
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Os moradores da Vicinal Piedade, na região da Vila São Silvestre, localizada no município de Alto Alegre/RR, beneficia aproximadamente mais de 34 famílias, com 131 pessoas, que dependem diretamente dessa vicinal para locomoção e escoamento de produtos agrícolas, para capital e localidades próximas. Todos enfrentam sérios problemas de alagamentos, atoleiros e buracos, que no período chuvoso os lugares mais baixos ficam alagados sem condições de locomoção.

A população, já reivindicou por várias vezes a recuperação e patrolamento da Vicinal Piedade. Essa vicinal é essencial para promoção social, mas que no período chuvoso a integração comunitária fica prejudicada. A atual situação da vicinal dificulta o deslocamento dos moradores e das atividades rotineiras, impactando diretamente na vida de todos os moradores locais.

Que determine aos órgãos competentes como a Secretaria de Infraestrutura, a realização de serviços de recuperação e parolamento, pois, investir na infraestrutura é investir no bem-estar da comunidade local. Conto com a sensibilidade e o compromisso dos responsáveis para que as providências necessárias sejam adotadas com brevidade.

Sala das Sessões, 27 de março de 2026.

RENATO SILVA
Deputado Estadual

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ANEXO I



*Foto 1: Mapa da região do Alto Alegre, Região Oeste de Roraima.
Fonte: Site: Informações do Brasil.*

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ANEXO II



Foto 2: Vicinal fica em área baixa onde no período de chuva fica intransitável.
Fonte: Reprodução.