

INDICAÇÃO Nº ¹⁰⁵ /2026

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Roraima que seja construída uma nova Escola Estadual Indígena Reinaldo Prill, localizada na Comunidade Indígena Jacaminzinho no município do Cantá – RR.

INDICO, nos termos do artigo 202 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Roraima que determine aos órgãos competentes a adoção de medidas necessárias para construção de uma nova Escola Estadual Indígena Reinaldo Prill, localizada na Comunidade Indígena Jacaminzinho no município do Cantá – RR.

Sala das Sessões, 23 de março de 2026.

RENATO SILVA
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Escola Estadual Indígena Reinaldo Prill, localizada na Comunidade Indígena Jacaminzinho no município do Cantá - RR, trabalha na abordagem da Educação Indígena, atendendo alunos do Ensino Fundamental nas etapas iniciais e, finais o aprendizado é presencial durante o turno matutino, valorizando os saberes, a cultura e a identidade indígena.

Segundo informações via redes sociais, na madrugada de sexta-feira dia 20 de março a estrutura da escola desabou, devido as fortes chuvas na região, ressaltando que, a estrutura estava improvisada com palha e madeira. O prédio já apresentava problemas estruturais há anos, teve parte da cobertura e das salas destruídas. Desde de 2011, moradores e lideranças vinham denunciando a situação da escola ao poder público, através de ofícios.

Diante desse cenário, a construção de uma nova escola é de urgência e a demora da obra compromete a qualidade da educação e impacta retamente o desenvolvimento dos alunos indígenas, ferindo o princípio da equidade e o direito constitucional à educação de qualidade. É essencial que as autoridades responsáveis iniciem a construção da nova escola em caráter de urgência, assegurando uma estrutura digna, segura e respeitosa, que valorize a cultura indígena e promova o ensino com igualdade para todos.

Sala das Sessões, 23 de março de 2026.

RENATO SILVA
Deputado Estadual

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ANEXO I



Figura 1: Cobertura da Escola Estadual Indígena Reinaldo Prill desabou devido fortes chuvas na região; Fonte: Reprodução.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ANEXO II



*Figura 2: Cobertura de palha desabou devido as fortes chuvas na região do município do Cantá;
Fonte: Reprodução.*