

INDICAÇÃO Nº 106 /2026

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Roraima que sejam reformadas as salas de aula que foram atingidas pelo incêndio nas dependências da Escola Estadual Professora Vanda da Silva Pinto, localizada no bairro Santa Luzia, zona Oeste do município de Boa Vista – RR.

INDICO, nos termos do artigo 202 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Roraima que determine aos órgãos competentes a adoção de medidas necessárias para reforma das salas de aula atingidas pelo incêndio nas dependências da Escola Estadual Vanda da Silva Pinto, localizada no Bairro Santa Luzia, zona Oeste do município de Boa Vista – RR.

Sala das Sessões, 26 de março de 2026.

RENATO SILVA
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Escola Estadual Professora Vanda da Silva Pinto, localizada na Rua: Estevam Pereira da Costa, 1721. CEP 69317166, bairro Santa Luzia, zona Oeste do município de Boa Vista – RR, atende 962 alunos matriculados no ensino médio regular e são atendidos nas etapas finais do ensino médio com aulas presenciais, valorizando a construção de suas habilidades e competências.

Segundo informações via redes sociais, na manhã desta quarta-feira, dia 25 de março de 2026 a Escola Profa. Vanda da Silva Pinto foi atingida por um incêndio que destruiu parcialmente as dependências da escola. A suspeita é que o fogo tenha sido provocado por uma sobrecarga na rede elétrica e, que segundo os Bombeiros o incêndio iniciou por volta de 06h50min da manhã, destruindo duas salas de aula, uma central de ar-condicionado, parte do forro de PVC e a porta da sala de aula.

Diante desse cenário, a reconstrução das salas de aula e dependências danificadas pelo fogo é de suma importância para que não haja a interrupção das aulas, comprometendo a qualidade da educação dos alunos. É essencial que as autoridades responsáveis iniciem a reconstrução das salas em caráter de urgência, assegurando uma estrutura digna, segura e respeitosa, que valorize a construção do conhecimento e aprendizado e educação.

Sala das Sessões, 26 de março de 2026.

RENATO SILVA
Deputado Estadual

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ANEXO I



Figura 1: Parte do forro e da pintura da sala de aula da Escola ficaram destruídos devido o fogo intenso causado pelo incêndio. Fonte: g1/2026.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ANEXO II




Figura 2: A Cobertura, parte elétrica e central de ar - condicionado foram destruídos devido o fogo intenso. Fonte: g1/2026.



Figura 3: As paredes e a lousa ficaram queimadas e danificadas, danificando a pintura e deixando com alvenarias comprometidas. Fonte: folhabv/2026.